

STAZIONE AGROMETEO DI COMPLESSA: Mulazzano

Note	Descrizione
Accesso azienda (prendere chiavi)	Aperto (prima dei lavori avvisare proprietà)
Recinzione (prendere chiavi)	Presente, ma danneggiata

Sensori e loro disposizione

Sensore	Sì/No	Palo di riferimento con numero progressivo e note
Data logger	X	Palo 1 acciaio smaltato bianco
Pannello FV	X	Palo 1 acciaio smaltato bianco
Antenna	X	Palo 1 acciaio smaltato bianco
Temp aria 2 m	X	Palo 1 acciaio smaltato bianco
Temp aria 0.5 m	X	Palo 1 acciaio smaltato bianco
Bagnatura fogliare	X	Palo 1 acciaio smaltato bianco
Radiometro	X	Palo 1 acciaio smaltato bianco
Pluviometro	X	Palo 2 acciaio zincato
Pluviometro riscaldato	No	
Palo Anemometro	X	Palo 1 acciaio smaltato bianco
Nivometro	No	
Altro	No	

Area recinzione stimata 162 mq, perimetro circa 64 m.

Contattare proprietà per comunicare inizio lavori

Interventi

1. Rimozione completa e smaltimento di tutta la stazione ed opere accessorie (ad esempio plinti e recinzione), con ripristino del sito
2. installazione in nuovo sito già predisposto con pali (l'area sarà in uno dei comuni limitrofi)

Vista panoramica con vista su alberi da abbattere e sradicare



Palo 1



Palo 1



Palo 2

